

Inspectierapport voetbal

Project- en plaatsnaam : VV Zigo Tilburg
 Veldnummer : 3
 Opdrachtgever : Gemeente Tilburg / Wylen
 Contactpersoon : G.v. Dongen
 Datum inspectie : 6-9-2013
 Projectnummer Kiwa ISA Sport : 180601856
 Projectleider Kiwa ISA Sport : H. Minik
 Inspectie uitgevoerd door : Ruudie Jansse
 Constructie : Domo Duraforce XSL 60 m - 16 / SBR
 FIFA : 1 Star / 2 Star* Initial / Retest*

Resultaat inspectie

Omschrijving *	Voldoet	Voldoet niet
Conditie	☒	☐
Balrol vermogen	☒	☐
Balstuit verticaal	☒	☐
Rotatoire wrijving	☒	☐
Schokabsorberend vermogen	☒	☐
Verticale vervorming	☒	☐
Vlakheid	☒	☐
Maatvoering	☒	☐

* = indien van toepassing

Opmerkingen : geen nog geen dugouts aanwezig

Conclusies : ☒ de resultaten die van toepassing zijn voldoen aan de normen van NOC*NSF
☐ de resultaten die van toepassing zijn voldoen niet aan de normen van NOC*NSF,
 er dient een herkeuring plaats te vinden

De resultaten van de volgende metingen zijn nog niet beoordeeld: hoogteligging, _____

De bovenstaande conclusie heeft betrekking op de metingen uitgevoerd in de praktijk.
 Uit de conclusie en de resultaten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor akkoord:


Namens Kiwa ISA Sport



(naam in blokletters en handtekening)

Ruudie Jansse

Namens de opdrachtgever



(naam in blokletters en handtekening)

origineel bestemd voor opdrachtgever; kopie bestemd voor Kiwa ISA Sport G.v. Dongen.
 origineel wordt eenmalig afgegeven

Inspectierapport

Project- en plaatsnaam : VV Zigo Tilburg
 Veld- of baannummer : 3
 Opdrachtgever : Wijlen
 Contactpersoon : Gertjan de Vet
 Datum inspectie : 23-8-2018
 Projectnummer Kiwa ISA Sport : 100601056
 Projectleider Kiwa ISA Sport : Henk Mink
 Inspectie uitgevoerd door : Chris Zwartz
 Gekeurde laag : Instruoi zand keuring
 Constructie : Domo Dura Force XSL 60mm1b

Resultaat inspectie

Omschrijving	Voldoet	Herstellen	Herkeuring
Laagdikte	☒	☐	☐
Stabiliteit	☐	☐	☐
Vlakheid	☐	☐	☐
Conditie	☒	☐	☐
Materiaal	ingeleverd / onderkeur / meegenomen		

Opmerkingen :

Conclusies

- oprime ☒ de gekeurde laag voldoet aan de normen van NOC*NSF
- ☐ de gekeurde laag voldoet aan de normen van NOC*NSF, indien de geconstateerde onvolkomenheden hersteld zijn
- ☐ de gekeurde laag voldoet niet aan de normen van NOC*NSF, er dient een herkeuring plaats te vinden

De bovenstaande conclusie heeft betrekking op de metingen uitgevoerd in de praktijk. De definitieve goedkeuring van de onderzochte bouwlaag is alleen van toepassing indien het aangeleverde monster van de toegepaste bouwlaag voldoet aan de betreffende norm.

Uit de conclusie en de resultaten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor akkoord:

Namens Kiwa ISA Sport

(naam in blokletters en handtekening)

CM Zwartz

Namens de opdrachtgever

(naam in blokletters en handtekening)

origineel bestemd voor opdrachtgever; kopie bestemd voor Kiwa ISA Sport
origineel wordt eenmalig afgegeven

Kiwa ISA Sport B.V.

Papendallaan 7 · Postbus 721 · 6800 AS Arnhem · Telefoon (026) 483 46 37 · Telefax (026) 483 46 30 · E-mail: info.isa-sport@kiwa.nl

Kiwa ISA Sport B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Centraal Gelderland in Arnhem onder nummer: 09120616. Op leveringen van diensten en/of goederen, opdrachten, offertes en alle overige activiteiten en rechtshandelingen, waaronder overeenkomsten waarbij Kiwa ISA Sport B.V. direct of indirect betrokken is, zijn van toepassing de algemene voorwaarden van Kiwa N.V., zoals vermeld op www.kiwa.nl. Deze algemene voorwaarden worden op verzoek onverwijld gratis toegezonden. BTW-nummer / VAT-nummer Kiwa ISA Sport B.V.: NL809682370B01.

Inspectierapport

Project- en plaatsnaam : VU Zigo Tilburg
 Veld- of baannummer : 3
 Opdrachtgever : Gemeente / v. Wijlen
 Contactpersoon : G. J. de Gref
 Datum inspectie : 13-8-2018
 Projectnummer Kiwa ISA Sport : 180601856
 Projectleider Kiwa ISA Sport : H. Nink
 Inspectie uitgevoerd door : Patrick
 Gekeurde laag : Ebadernas
 Constructie : Duraforce XSL 60-16 SBR

Resultaat inspectie

Omschrijving	Voldoet	Herstellen	Herkeuring
Laagdikte	☒	☐	☐
Stabiliteit	☒	☐	☐
Vlakheid	☒	☐	☐
Conditie	☒	☐	☐
Materiaal	ingeleverd / onder keur / meegenomen		

Opmerkingen :

Conclusies : ☒ de gekeurde laag voldoet aan de normen van NOC*NSF
☐ de gekeurde laag voldoet aan de normen van NOC*NSF, indien de geconstateerde onvolkomenheden hersteld zijn
☐ de gekeurde laag voldoet niet aan de normen van NOC*NSF, er dient een herkeuring plaats te vinden

De bovenstaande conclusie heeft betrekking op de metingen uitgevoerd in de praktijk. De definitieve goedkeuring van de onderzochte bouwlaag is alleen van toepassing indien het aangeleverde monster van de toegepaste bouwlaag voldoet aan de betreffende norm.

Uit de conclusie en de resultaten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor akkoord:

Namens Kiwa ISA Sport

Namens de opdrachtgever

(naam in blokletters en handtekening)

(naam in blokletters en handtekening)

origineel bestemd voor opdrachtgever; kopie bestemd voor Kiwa ISA Sport
origineel wordt eenmalig afgegeven

Kiwa ISA Sport B.V.

Papendallaan 7 · Postbus 721 · 6800 AS Arnhem · Telefoon (026) 483 46 37 · Telefax (026) 483 46 30 · E-mail: info.isa-sport@kiwa.nl

Kiwa ISA Sport B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Centraal Gelderland in Arnhem onder nummer: 09120616. Op leveringen van diensten en/of goederen, opdrachten, offertes en alle overige activiteiten en rechtshandelingen, waaronder overeenkomsten waarbij Kiwa ISA Sport B.V. direct of indirect betrokken is, zijn van toepassing de algemene voorwaarden van Kiwa N.V., zoals vermeld op www.kiwa.nl. Deze algemene voorwaarden worden op verzoek onverwijld gratis toegezonden. BTW-nummer / VAT-nummer Kiwa ISA Sport B.V.: NL809682370801.

Inspectierapport

Project- en plaatsnaam : Gilbung VV Zigo
 Veld- of baannummer : 3
 Opdrachtgever : Wijlen
 Contactpersoon : G. de Wit.
 Datum inspectie : 6-8-2018
 Projectnummer Kiwa ISA Sport : 180601856
 Projectleider Kiwa ISA Sport : H. Mark.
 Inspectie uitgevoerd door : M. Mushers
 Gekeurde laag : Hand onder bouw
 Constructie : Domo Dunaforce 85L 10m-16/SBR

Resultaat inspectie

Omschrijving	Voldoet	Herstellen	Herkeuring
Laagdikte	☒	☐	☐
Stabiliteit	☒	☐	☐
Vlakheid	☒	☐	☐
Conditie	☒	☐	☐
Materiaal	ingeleverd / onder keur / meegenomen		

Opmerkingen :

n.v.d.

Conclusies :

- ☒ de gekeurde laag voldoet aan de normen van NOC*NSF
☐ de gekeurde laag voldoet aan de normen van NOC*NSF, indien de geconstateerde onvolkomenheden hersteld zijn
☐ de gekeurde laag voldoet niet aan de normen van NOC*NSF, er dient een herkeuring plaats te vinden

De bovenstaande conclusie heeft betrekking op de metingen uitgevoerd in de praktijk. De definitieve goedkeuring van de onderzochte bouwlaag is alleen van toepassing indien het aangeleverde monster van de toegepaste bouwlaag voldoet aan de betreffende norm.

Uit de conclusie en de resultaten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor akkoord:

Namens Kiwa ISA Sport

(naam in blokletters en handtekening)

M. Mushers

Namens de opdrachtgever

(naam in blokletters en handtekening)

[Handtekening]

origineel bestemd voor opdrachtgever; kopie bestemd voor Kiwa ISA Sport
origineel wordt eenmalig afgegeven

Kiwa ISA Sport B.V.

Papendallaan 7 · Postbus 721 · 6800 AS Arnhem · Telefoon (026) 483 46 37 · Telefax (026) 483 46 30 · E-mail: info.isa-sport@kiwa.nl

Kiwa ISA Sport B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Centraal Gelderland in Arnhem onder nummer: 09120616. Op leveringen van diensten en/of goederen, opdrachten, offertes en alle overige activiteiten en rechtshandelingen, waaronder overeenkomsten waarbij Kiwa ISA Sport B.V. direct of indirect betrokken is, zijn van toepassing de algemene voorwaarden van Kiwa N.V., zoals vermeld op www.kiwa.nl. Deze algemene voorwaarden worden op verzoek onverwijld gratis toegezonden. BTW-nummer / VAT-nummer Kiwa ISA Sport B.V.: NL809682370B01.